DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

INFORMA

16.03.11 **032/11**

Resultats de l'informe sobre les oficines de plaça Catalunya 20, presentat pels delegats de prevenció de CCOO el 9 d'abril del 2010

ESCALA PRINCIPAL	
• L'escala principal té més d'1,20 m. d'amplada i té una sola barana, per la qual cosa cal instal·lar una altra barana tal com marca la normativa.	**Ja està instal·lada la nova barana**
TERCERA PLANTA	
Zona del magatzem de neteja, FAS i lavabos	
• Hi ha un repartidor amb cablejat elèctric envoltat de caixes de paper, humitat al sostre i la zona d'evacuació és inferior als 0,80 m.	**Ja està reparat**
• Hi ha una senyalització d'extintor però l'extintor està amagat darrera d'una mampara.	**Ja està reparat**
• Acumulació excessiva de paper, material de neteja i vestidor del personal de la neteja tot junt.	**Ja està reparat**
QUARTA PLANTA	
• L'extintor de la entrada està tapat per una taula i material amb un ferro al costat que pot produir danys al personal. També la manega d'incendis resta tapada per la taula.	**Ja està reparat**
• El registre té un espai d'evacuació inferior als 0,80 m.	**Ja està reparat**
SETENA PLANTA	
• El vestidor del subaltern està situat davant del lavabos, fora de tot decòrum que marca la normativa.	**Ja està reparat**
Provisió de Llocs de Treball	
• Tenen un extintor sense penjar al terra i sense senyalitzar.	**Ja està reparat**
Subdirecció de Recursos Humans	
• Tenen un soroll excessiu degut a l'aparell d'aire que molesta al personal, cal fer una revisió urgent de l'aparell.	**Encara està pendent**

.../...

Via Laietana 16, 7è - 08003-**Barcelona** ● Telèfon: 934 812 773
C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-**Girona** ● Telèfon: 972 220 028
Av. Catalunya 2, 7è - 25002-**Lleida** ● Telèfon: 973 281 235
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-**Tarragona** ● Telèfon: 977 232 119
gene@ccoo.cat - www.ccoo.cat/fsc/generalitat

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES

INFORMA

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

…/…

DESENA PLANTA	
• A la entrada hi ha una senyalització d'extintor però no hi és.	**Ja està reparat**
Lavabos	
• Tenen un extintor sense senyalitzar.	**Ja està reparat**
Area del programa ATRI	
• Tenen un extintor sense senyalitzar.	**Ja està reparat**

PROBLEMÀTICA GENERALITZADA	
• El personal té un alt risc de caigudes per cablejats sense organitzar a les taules de treball.	**Encara hi ha llocs de treball de l'edifici per resoldre**
• El personal es queixa de la mala renovació de l'aire i dels problemes derivats, per la qual cosa cal fer una actuació urgent sobre la qualitat de l'aire i aplicar les mesures correctores necessàries per a la seva adequació.	**Encara està pendent d'aplicar noves mesures correctores**

Per a qualsevol dubte o aclariment que tingueu podeu contactar amb nosaltres.

Secció Sindical de CCOO
Departament de Governació i Relacions Institucionals